

## Záznam

### ze šetření provedeného dne 16.03.2021 na trase cyklostezky Netolice – Kratochvíle (II. a III. etapa stavby)

Předmětem šetření je zaznamenání počtu a stavu dřevin, které se nacházejí v trase stavby, a proto mají být odstraněny. Šetření provedla za Městský úřad Netolice, odbor HŽP – RNDr. Jitka Koubalíková, ve spolupráci s pracovníkem společnosti Reno Šumava (zhotovitel stavby) - panem Harvalíkem.

#### Zjištěný stav:

**III. etapa** - ve směru od vlakového nádraží Netolice ke komunikaci II/142

Stavbou jsou dotčené následující pozemky v k.ú. Netolice a na nich rostoucí dřeviny:

#### **KN p.č.2968**

– vlastníkem Správa železniční dopravní cesty, byla sepsána nájemní smlouva s městem Netolice; na tomto pozemku bude potřeba odstranit keře lísky obecné a dvoják javoru mléče o obvodech kmenů 78 a 62 cm (není nutno vydat povolení podle z.č. 114/1992 Sb.)

#### **KN p.č. 842 - cesta a p.č. 841 - hráz rybníka Benýdkov (PK p.č. 1522/5)**

– vlastníkem uvedených pozemků je město Netolice; zde bude nutno odstranit porost vrby jívy a trnky obecné, 2 ks lípy malolisté s obvody kmenů 83 a 105 cm, 1 ks javoru mléče s obvodem kmene 107 cm, podrost dalších mladých javorů a lip; mohutný dub u asfaltového povrchu komunikace by měl zůstat na místě; na koruně hráze jsou v kolizi se stavbou 2 duby – obvody kmene 190 a 220 cm, odstraněna musí být lípa s obvodem kmene 145 cm, odstraněn bude i podrost tvořený skupinou dřevin (třešen, duby, lípy) s průměry od 10 do 20 cm

#### **KN p.č. 840/4 - rybník Benýdkov a KN p.č. 3116/1 - svah silnice II/145**

– město Netolice je vlastníkem rybníka, sousední pozemky jsou ve vlastnictví Jč. Kraje, právo hospodařit s těmito pozemky má Správa údržba silnic Jihočeského kraje – při šetření nebyl zřejmý průběh hranice mezi pozemky, toto je nutno objasnit!

V pásu mezi silnicí a hladinou rybníka se nacházejí:

- dřeviny (duby, lípy, topoly osiky) s průměry kmenů do 20 cm, které tvoří skupinu, na kterou navazují keře vrb

- olše u vodní plochy, ty by pravděpodobně měly zůstat zachovány, z toho 2 jsou v poměrně dobrém stavu, 1 olše má větší množství suchých větví v koruně; v pásu před nimi rostou menší duby, lípy, topoly (průměry kmenů do 20 cm), mezi olšemi jsou zase keře vrb

- v nepravidelných rozestupech na patě svahu 8 ks bříz bělokoryých s obvody kmenů v cm: 106, 93, 105, 95, 85, 91, 80 a 97; směrem k hladině rybníka rostou keře vrb, malé duby; přímo u vodní plochy jsou vzrostlé olše (stavbě by neměly vadit), ale jsou ve špatném stavu, jedna z nich je zcela suchá; mezi olšemi je ještě jeden dub, který má rozlomenou korunu

- odstraněné keře pod elektrickým vedením

- řada 17 ks bříz, které mají být jistě odstraněny, mají obvody kmenů v cm: 90, 82, 84, 83, 97, 74, 91, 57, 76, 81, 77, 73, 110, 50, 97, 63, 66 – povolení je nutno vydat pro stromy s obvodem kmene větším než 80 cm, tedy pro 9 ks

#### **KN p.č. 841- hráz**

- v ose trasy bude odstraněn dub s obvodem 240 cm, na stranách trasy – 2 duby s obvody 160 a 215 cm

za hrází musí být odstraněny tyto dřeviny – třešeň ptačí – obvod 65 cm, několik menších dubů

**II. etapa** – ve směru od komunikace II/142, podél Třebánky až k jejímu překřížení a napojení na ukončení trasy I.

Podle projektové dokumentace budou dotčeny pozemky - KN p.č. 2747 (ostatní plocha), p.č. 2752 (rybník), 2694 (vodní tok). Vlastníkem uvedených pozemků je Jč. kraj, právo hospodařit s pozemky má Krajské školní hospodářství České Budějovice.

Odstraněny budou dřeviny z pásu širokého cca 5 m a dlouhého cca 200 m. Jedná se o dřeviny různého stáří a velikosti, které v podstatě tvoří zapojený porost. Blíže jsou zaznamenány údaje jen o některých větších dřevinách, zejména pro upřesnění druhové skladby porostu. Speciálně jsou vypsány dřeviny s obvodem kmene větším než 80 cm, pro které je potřeba vydat povolení ještě nad rámec povolení pro zapojený porost.

Odstraněny budou tyto dřeviny:

3 x javor mlč s obvody kmenů 54, 67 a 90 cm, další javory menších rozměrů

2x lípa malolistá s obvody kmenů 57 a 56 cm, další lípy menších rozměrů

několik jasanů ztepilých s průměry do 20 cm

jasan ztepilý obvod kmene 130 cm

nakloněný dub s obvodem kmene 180 cm a usychající dub s obvodem kmene 113 cm

javory s obvody kmenů 60 a 70 cm, další menší javory

dub s obvodem kmene 140 cm, další menší duby

pás lip malolistých s obvody kmene od 10 do 70 cm

dub s obvodem kmene 320 cm, spodní část kmene z 1/3 obvodu vyhnílá, náklon nad stavbu

javor mlč s obvodem kmene 80 cm a další menší

lípy s obvodem kmenů: 75, 90, 82, 80, 135, 90, 74, 72, 108 cm

místo křížení trasy s Třebánkou, levý břeh – jasan ztepilý s obvodem kmene 170 cm, pravý břeh – lípa malolistá s obvodem kmene 150 cm.

Dřevin s obvodem kmene 80 cm a větším bylo na trase II. etapy zaznamenáno: 15 ks.

Zaznamenala - RNDr. Koubalíková